

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru

СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ



Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 450 457 355.6 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 1000 1016 711 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 377 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168.3 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 450 457 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 1600 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 133 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 450 457 406.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 48.3 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 600 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ

ОСТ 34-10-753-97

ТИП

сварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 900 914 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 108 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 323.9 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 377 325 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 57 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 89 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной концентрический 1400 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
концентрический

Стальной переход штамповварной концентрический 1000 ТУ 102-488-2005

ГОСТ
ТУ 102-488-2005
тип
штамповварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 139.7 88.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 700 711 457 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 108 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 60.3 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 139.7 76.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 89 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 48.3 26.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 133 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 108 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 700 711 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 139.7 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход сварной концентрический 600 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ

ОСТ 34-10-753-97

ТИП

сварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 45 32 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 89 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 60.3 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 32 42.4 33.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 377 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 800 813 508 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114.3 76.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 48.3 33.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 1000 1016 813 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 133 89 ГОСТ 17378-

2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 32 42.4 33.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 900 914 813 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 89 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 700 711 508 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 88.9 60.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168.3 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 800 813 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 45 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 32 38 32 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168.3 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 406.4 355.6 ГОСТ

17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 355.6 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 900 914 711 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 377 325 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 377 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 377 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 900 914 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 450 457 355.6 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 600 610 406.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 323.9 168.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 500 508 355.6 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 500 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ

ОСТ 34-10-753-97

ТИП

сварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 133 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114.3 88.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 32 42.4 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 32 42.4 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 20 26.9 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход сварной концентрический 1200 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
ТИП
сварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 323.9 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 57 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76.1 60.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 133 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219.1 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 88.9 76.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 1000 1016 813 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 700 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
ТИП
сварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 32 38 25 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 355.6 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 108 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219.1 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 88.9 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 57 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 133 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 108 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 800 813 711 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 323.9 168.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219.1 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219.1 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип

бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход штамповварной концентрический 500 ТУ 102-488-2005

ГОСТ
ТУ 102-488-2005
тип
штамповварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 108 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 45 25 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 355.6 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 57 32 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 406.4 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 900 914 711 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 406.4 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 600 610 406.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 45 25 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 500 508 406.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 25 33.7 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 32 38 32 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 500 530 426 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход штамповварной концентрический 700 ТУ 102-488-2005

ГОСТ

ТУ 102-488-2005

тип

штамповварной

конструкция

концентрический

Стальной переход сварной концентрический 1600 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ

ОСТ 34-10-753-97

тип

сварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76.1 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 377 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 1400 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 133 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 45 32 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 500 508 457 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 450 457 406.4 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114.3 88.9 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 900 914 813 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168.3 88.9 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной концентрический 1000 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
концентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 1200 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 139.7 76.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход штамповварной концентрический 600 ТУ 102-488-2005

ГОСТ
ТУ 102-488-2005
тип
штамповварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219.1 168.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 60.3 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 500 508 457 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 133 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 500 530 426 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 800 813 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 377 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 139.7 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76.1 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168.3 114.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 377 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168.3 88.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 200 219 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 600 610 457 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 32 42.4 26.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 168.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 32 38 25 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 323.9 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 45 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76.1 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76.1 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 40 48.3 42.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 57 25 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

тип

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 325 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 89 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 168.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 48.3 26.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 600 610 508 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 377 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 57 25 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 25 33.7 26.9 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход сварной концентрический 500 ОСТ 34-10-753-97
ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
ТИП
сварной
КОНСТРУКЦИЯ
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 80 88.9 60.3 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114.3 76.1 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
ТИП
бесшовный приварной
КОНСТРУКЦИЯ
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 60.3 33.7 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 88.9 76.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 406.4 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 500 530 377 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 25 33.7 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 350 355.6 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 100 114.3 60.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 377 273 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 1000 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной эксцентрический 800 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 800 813 508 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76.1 60.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 57 32 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 700 711 457 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219.1 168.3 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход штамповарной концентрический 1200 ТУ 102-488-2005
ГОСТ
ТУ 102-488-2005
тип
штамповарной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 600 610 508 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 159 108 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 250 273 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 1000 1016 711 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 40 48.3 33.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 150 168 133 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход сварной концентрический 800 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ

ОСТ 34-10-753-97

ТИП

сварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 325 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 89 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 159 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 133 57 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 32 42.4 26.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 426 168 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 500 508 406.4 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 125 139.7 88.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 20 26.9 21.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 355.6 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 80 88.9 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 50 60.3 33.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 355.6 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 406.4 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 300 323.9 219.1 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 100 114.3 60.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

конструкция

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 65 76 45 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 250 273 139.7 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход сварной концентрический 700 ОСТ 34-10-753-97

ГОСТ
ОСТ 34-10-753-97
тип
сварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 500 530 377 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 60.3 48.3 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 65 76 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 125 133 76 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 50 57 38 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 500 508 355.6 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 700 711 610 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 700 711 508 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 400 406.4 355.6 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 108 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 600 610 457 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 350 377 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 159 114 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход штамповварной концентрический 800 ТУ 102-488-2005

ГОСТ

ТУ 102-488-2005

ТИП

штамповварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 300 325 219 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 400 426 325 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 450 457 323.9 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 150 168 89 ГОСТ 17378-2001

ГОСТ

ГОСТ 17378-2001

ТИП

бесшовный приварной

КОНСТРУКЦИЯ

эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной концентрический 200 219 89 ГОСТ 17378-

2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
концентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 800 813 711 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Стальной переход бесшовный приварной эксцентрический 25 33.7 26.9 ГОСТ 17378-2001
ГОСТ
ГОСТ 17378-2001
тип
бесшовный приварной
конструкция
эксцентрический

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://steel.nt-rt.ru/> || sea@nt-rt.ru